

Sprängskiss Borstverkytyget

- 1 Stomme
- 2 Kåpa
- 3 Handtag
- 4 Sele
- 5 Klämma
- 6 Spakvred
- 7 Drivtapp
- 8 Ratt
- 9 Vinkeldel
- 10 Rörsprint
- 11 Förlängnings
skaft

